



Contraintes du sol et du sous-sol

Commune de PISCOP



Attention

Les axes de ruissellement ne coïncident pas toujours avec la topographie donnée par les courbes de niveau
L'imprécision des courbes de niveau sur la BDTopo peut en être la cause.

 Axes de ruissellement temporaire lors d'orages

 Alluvions tourbeuses compressibles

 Gypse


 Limite communale

 Cours d'eau

 Surface d'eau ou bassin

Approuvé le : (voir la date dans la table N_DOCUMENT_PPRN_S_095)
(Indiquer le(s) nom(s) du(es) risque(s) communiqué(s) par le PREB)





CROIX MARTIN

le trou normand

la chancellerie

fort de domont

blémur

château de blémur

pontcelles

le lu

la plaine du lu

les corvées

le clos tain

Piscop

les prés à l'eau

les trainvalles

châteauvert

la tête blanche

le petit saint-brice

Saint-Brice-sous-Forêt

la trigorie